



Mur de CIB fini en revêtement

0221_50mm (05/23/07)




Mur de CIB fini en briques

0222_50MM (05/23/07)




Mur de CIB fini en briques - Dalle avec bordure isolante

0222_50mm_SKIRTED (10/12/07)




Mur de CIB partiellement enterré

0223_50mm_BURIED (05/23/07)




Mur encadrer de bois fini en revêtement

0223_50mm (08/09/07)




Mur encadrer de bois fini en briques

0224_50mm (05/28/07)




Section de dalle

0245_50mm_NO_WALL (11/29/06)




Section de dalle - Mur porteur

0245_WALL (07/23/07)



Section de dalle marchée

0249_50mm_11_STEP (11/02/07)



Pas entre dalles chauffée et non-chauffée

0249_STEP_SLAB (08/03/07)